




パロマの屋内設置型湯沸器をお使いのお客様へ

急告

1980年から1989年(昭和55年から平成元年)にかけて製造された屋内設置型湯沸器は事故にいたる危険性があります。

屋内設置型湯沸器	該当製品の機器型式一覧 ※下記型式末尾()を含む	
 <p>〈写真はPH-81F〉</p>	PH-81F	PH-82F
	PH-101F	PH-102F
	PH-131F	PH-132F
	PH-161F	
		<p>製品側面にある機器型式プレートをご確認ください。</p> <p>—機器型式</p> 

該当製品は無償点検及び回収をさせていただきます。
 なお該当製品は無償にて新型の製品と交換させていただきます。

ご迷惑、ご心配をおかけし、謹んでお詫び申し上げます。

該当製品をお持ちのお客様は右記窓口までご連絡ください。また点検が完了するまでご使用中を中止していただきますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ窓口】株式会社パロマ 専用相談窓口

 **0120-314-552**

パロマ ホームページ <http://www.paloma.co.jp/>

※電話番号をお間違えない様、ご注意ください。

点検にはパロマの社員がお伺いたします。パロマ社員が訪問の際は、パロマ工業株式会社または株式会社パロマの社員証をお確かめいただくようお願いいたします。

■お客様からご提供頂きますご氏名・ご住所等の個人情報につきましては、該当製品の点検・部品交換目的以外に使用いたしません。なお、これらの業務に携わる協力会社にはお客様の個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理を行ない、本件の目的以外に一切使用致しません。